

Quadratmodell: Gesamtmaße 50mm x50mm

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25

1. Zeichne folgende Werkstücke und bemaße sie!

- a) -13, -18, -23
- b) -1, -6, -11, -5, -10, -15
- c) -1, -2, -3, -6, -7, -8
- d) Frei wählbar